

Verlässliche Echtzeitsysteme

Einleitung

Fabian Scheler

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl Informatik 4 (Verteilte Systeme und Betriebssysteme)
www4.informatik.uni-erlangen.de

15. April 2013




- Echtzeitsysteme sind häufig in unser tägliches Leben eingebettet
 - sie interagieren vielfältig und häufig mit anderen Systemen und Menschen
 - Fehlfunktionen können **katastrophale Folgen** haben
 - Gefahr für Leib und Leben, finanzieller Schaden, ...
 - ihr Einsatz erfordert großes Vertrauen in die verwendete Technik
 - Beispiele: Automobile, Industrieanlagen, medizinische Geräte, Luftfahrt



sicherheitskritische Systeme (engl. *safety-critical systems*)

- mit hohen Anforderungen an die **funktionale Sicherheit** (engl. *functional safety*)
- die korrekte Funktion zu garantieren ist eine große Herausforderung
 - und gelingt leider nicht immer ...
 - Linearbeschleuniger Therac-25 ↪ II/3 ff.
 - Trägerrakete Ariane 5
 - Mars Climate Orbiter





(Quelle: Nancy Leveson [2])



frühe 70er Kooperation von AECL und CGR

Therac-6 6 MeV, Röntgenstrahlung

Therac-20 20 MeV, Röntgenstrahlung und Elektronenstrahlen

- basierend auf „Neptune“ bzw. „Sagittaire“ von CGR
 - erweitert um einen Kontrollrechner (DEC PDP11)
 - Sicherungssysteme waren allesamt mechanisch

Mitte der 70er AECL begann die Entwicklung des Therac-25

- neuartiger Doppelweg-Linearbeschleuniger (kleiner, billiger)
- Betriebsmodi: Röntgenstrahlung (25 MeV), Elektronenstrahlen
- Kontrollrechner (DEC PDP11) und Bedienterminal (VT100)
 - mechanische Sicherheitssysteme wurden durch Software ersetzt


1976 erster Prototyp ohne Steuerung durch den Kontrollrechner

1982 - 1985 Fertigung und Auslieferung

- Installationen in elf amerikanischen und kanadischen Kliniken



- verschiedene Modi per Drehrad einstellbar
 - Ausrichtung des Strahlengangs
 - mithilfe eines Lichtkegels/Spiegels
 - Elektronenstrahlen variablen Energieniveaus
 - Justierung durch Ablenkmagnete
 - Röntgenstrahlen (25 MeV)
 - erzeugt durch ein Wolfram-Target
 - mit einem Kollimator gebündelt/ausgerichtet



(Quelle: Nancy Leveson [2])

■ Behandlungsablauf: der Operateur ...

- 1 im Behandlungsraum
 - Patienten \rightsquigarrow Behandlungstisch
 - stellt Strahlengang etc. ein
- 2 verlässt den Behandlungsraum
- 3 am Bedienterminal
 - Eingabe der Behandlungsparameter
 - Behandlungsart, Energieniveau, ...
- 4 Steuerrechner überprüft Eingabe
 - Freigabe im Erfolgsfall



- baut auf der Firmware des Therac-6 auf (Entwicklungsbeginn 1972)
 - ein Entwickler, implementiert in PDP11-Assembler, Portierung ab 1976
- in Software implementierte Aufgaben
 - Systemüberwachung Behandlung verhindern/pausieren/abbrechen
 - Parameterprüfung für manuelle Eingaben des Operateurs
 - Initialisierung für die Behandlung (Magnete aktivieren ...)
 - Elektronenstrahl kontrollieren: deaktivieren/aktivieren
- proprietäres Echtzeitbetriebssystem (in Assembler implementiert)
 - vorrangesteuerte, verdrängende Ablaufplanung
- Programmartefakte der Anwendung
 - Daten – zur Kalibrierung und über den Patienten
 - Unterbrechungsbehandlungen – Zeitgeber, „Power up“, Konsole ...
 - zeitkritische Aufgaben – Treatment Monitor, Servo, Housekeeper
 - nicht-zeitkritische Aufgaben – Checksummenberechnung, Verarbeitung der Konsole (Tastatur, Bildschirm), Kalibrierung, Snapshot, ...



- geplante Behandlung: 22 MeV-Elektronenstrahl, 180 Rad, 10 cm x 17 cm, insgesamt 6000 Rad über 6,5 Wochen
 - Operateur verlässt den Raum, gibt Behandlungsparameter ein
 - Eingabefehler: x anstelle von e (Röntgen- statt Elektronenstrahl)
 - schnelle Korrektur des Fehlers mit der Cursor-Taste
 - die übrigen Parameter wurden mit der Return-Taste bestätigt
 - Parameter werden bestätigt
 - die Behandlung wird durch einen Druck auf b gestartet (1)
 - die Behandlung wurde mit der Meldung „Malfunction 54“ pausiert
 - Bedeutung: „dose input 2“ - die Strahlendosis ist zu hoch/niedrig
 - Behandlung wurde durch einen Druck auf p fortgesetzt (2)
 - um sofort wieder mit derselben Fehlermeldung pausiert zu werden
- Aussage des Patienten zu dem Vorfall
 - 1 wie ein „elektrischer Schlag“ und „heißer Kaffee“ auf seinem Rücken
 - 2 „elektrischer Schlag“ am Arm und seine Hand „verließe seinen Körper“
- der Patient verstarb 5 Monate später an den Folgen der Überdosis
 - schätzungsweise 16500-25000 Rad, 1 cm x 1cm, 1 Sekunde



- geplante Behandlung: 10 MeV-Elektronenstrahl, 7 cm x 10 cm, selber Operateur wie am 21. März 1986
 - Hergang gleicht dem Vorfall am 21. März 1986
 - Eingabefehler (x statt e) \leadsto Korrektur mit Cursor- und Enter-Taste
 - Beginn der Behandlung durch Einschalten des Strahls (Taste t)
 - Behandlung wird nach der Fehlermeldung „Malfunction 54“ pausiert
 - durch die Gegensprechanlage sind laute Geräusche zu hören
 - Operateur stürmt ins Behandlungszimmer
- Aussage des Patienten zum Vorfall
 - fühlt „Feuer“ an der Seite seines Gesichts (auf Nachfrage)
 - etwas traf ihn an der Seite des Gesichts und er sah einen Lichtblitz
 - ein zischendes Geräusch, das an kochende Eier erinnert
 - Sättigung der Ionenkammer zur Detektion einer Überdosis
 - Ionenkammern waren bereits bei 804 Rad gesättigt
- der Patient starb am 01. Mai 1986 an den Folgen der Strahlendosis
 - AECL schätzte nach eigenen Messungen eine Dosis von ca. 25000 Rad



Softwarefehler 1: Dateneingabe wird u. U. ignoriert ...

Rekonstruktion [2] basiert auf Information von AECL, ist aber nicht umfassend

■ Aufgabe „Treatment Monitor“ (Treat) kontrolliert Behandlungsablauf

- besteht aus acht Subroutinen
- Steuerung durch die Variable Tphase
- plant sich am Ende erneut ein

```
void Task_Treat() {  
    switch(TPhase) {  
        case 0: Reset(); break;  
        case 1: DataEnt(); break;  
        ...  
        case 3: SetUp_Test(); break;  
        ...  
        default: ...  
    }  
  
    reschedule_task(Task_Treat);  
}
```

■ Subroutine DataEnt kommuniziert mit der Tastaturbehandlung

- nebenläufig zu Treat \leadsto geteilte Variable DataEntComplete
 - DataEntComplete == 1 \leadsto Tphase = 3: Dateneingabe abgeschlossen
 - sonst: Tphase bleibt unverändert, DataEnt wird erneut ausgeführt
- DataEntComplete == 1 garantiert, dass die Endposition erreicht wurde
 - nicht, dass der Cursor noch dort ist \leadsto spätere Eingaben gehen u. U. verloren
 - Dateneingabe wird u. U. beendet, bevor alle Änderungen eingegeben wurden

■ Tastaturbehandlung sichert Modus/Energieniveau \mapsto Variable meos

- Byte 0 \mapsto Position der Drehscheibe je nach Betriebsmodus
- Byte 1 \mapsto weitere Betriebsparameter (Konsistenz zu Byte 0 ist wichtig!)



... aber nur wenn der Operateur schnell genug ist?

```
void DataEnt() {  
    if(specified(meos)) {  
        init_params(meos);  
        Magnet();  
        if(changed(meos))  
            return;  
    }  
    if(DataEntComplete)  
        Tphase = 3;  
    if(!DataEntComplete) {  
        if(reset())  
            Tphase = 0;  
    }  
}}
```

```
void Magnet() {  
    setMagnetFlag();  
    while(moreMagnets()) {  
        setNextMagnet();  
        Ptime();  
        if(changed(meos))  
            return;  
    }  
}}
```

```
void Ptime() {  
    while(delay()) {  
        if(magnetFlag()) {  
            if(editing() &&  
                changed(meos))  
                return;  
        }  
        resetMagnetFlag();  
    }  
}
```

- die Routine DataEnt ...
 - setzt Betriebsparameter (↷ siehe meos)
 - initialisiert die Ablenkmagnete (↷ Magnet)
 - aktualisiert ggf. Tphase
- die Routine Magnet ...
 - initialisiert Magnet für Magnet
 - angezeigt durch das Flag MagnetFlag
 - wartet mit Ptime eine Zeitspanne ab
 - ca. 1 Sekunde je Ablenkmagnet
 - ↷ insgesamt ca. 8 Sekunden für 8 Magnete
- die Routine Ptime
 - wartet die Verzögerung aktiv ab
 - setzt MagnetFlag zurück
 - Eingaben werden nur beim 1. Aufruf erkannt
 - die weiteren Aufrufe führen diese Überprüfung nicht durch



Auslösung: Fehleingabe durch den Operator (falscher Modus)

- ~> Korrektur innerhalb von 8 Sekunden
- ~> Änderung blieb unbemerkt (Ptime hatte das Flag zurückgesetzt)
- ~> DataEnt beendet die Dateneingabe
- ~> Aufgabe „Hand“ übernimmt **neuen Wert** aus meos
 - der Drehteller aktiviert den Elektronenstrahlmodus
 - übrige Betriebsparameter sind für Röntgenstrahlung eingestellt

Fehlerbehebung: (siehe Folie II/9 und Folie II/10)

- zusätzliches Flag cursorOnCommandLine
 - Eingabe dauert an, falls der Cursor nicht auf der Kommandozeile ist
- MagnetFlag wird am Ende von Magnet zurückgesetzt
 - nicht mehr durch Ptime wie ursprünglich implementiert
 - etwaige Änderungen werden nun nicht mehr „übersehen“



- geplante Behandlung: Filmüberprüfung (3 Rad, 22 cm x 18 cm und 4 Rad, 35 cm x 35 cm) und Photonenbestrahlung, 79 Rad
 - nach der Filmüberprüfung kontrolliert der Operateur die korrekte Position des Patienten auf dem Behandlungstisch
 - Drehteller \rightsquigarrow Position „Lichtkegel/Spiegel“ mit der manuellen Konsole
 - anschließend wurde der Drehteller in die Behandlungsposition gebracht
 - durch drücken der Set-Taste oder durch die Eingabe eines Set-Kommandos
 - startet die Behandlung durch einen Druck auf die Taste b
 - die Maschine pausiert \rightsquigarrow keine Dosis oder Dosisrate wird angezeigt
 - Operateur setzt die Behandlung fort (Taste P), Maschine pausiert erneut
 - über die Gegensprechanlage ist der Patient zu hören
- Aussage des Patienten zu dem Vorfall
 - er verspüre ein Brennen im Brustbereich
 - später: Verbrennung der Haut im gesamten bestrahlten Bereich
- der Patient verstarb im April an den Folgen der Strahlendosis
 - AECL schätzte anhand von Messungen eine Dosis von 8000-10000 Rad



Softwarefehler 2: Ein fataler Ganzzahlüberlauf

```
void Setup_Test() {  
    if(test()) {  
        Class3++;  
    }  
  
    if(F$mal == 0)  
        Tphase = 2;  
  
    return;  
}
```

```
void Lmtchk() {  
    if(Class3 != 0) {  
        Chkcol();  
    }  
}
```

```
void Chkcol() {  
    if(col != treat)  
        F$mal |= 0x100;  
}
```

- die Variable Class3 wird gesetzt, wenn der „Lichtkegel/Spiegel“(-Testmodus) aktiviert wird
- die Routine Setup_Test
 - inkrementiert Class3 im Testmodus
 - fragt F\$mal ab, um den Kollimator zu prüfen
- die Routine Lmtchk
 - ruft Chkcol auf, falls Class3 gesetzt ist
- die Routine Chkcol prüft die Kollimatorposition
 - und setzt ggf. Bit 9 der Variable F\$mal

Problem: class3 ist eine 1 Byte große Ganzzahlvariable

- Setup_Test wird wiederholt und häufig aufgerufen
 - ↪ beim 256. Aufruf läuft Class3 über
 - ↪ die Kollimatorposition wird nicht überprüft
 - ↪ die Routine Setup_Test wird beendet, der Elektronenstrahl aktiviert



Auslösung: Wechsel des Betriebsmodus

- Operateur kontrolliert die Position des Patienten
 - hierfür wird der Modus „Lichtkegel/Spiegel“ aktiviert
- anschließend: Set-Knopf oder Set-Kommando
 - und zwar genau dann, wenn `Class3` überläuft
- die Fehlstellung des Kollimators wird nicht überprüft/erkannt
 - die Variable `F$mal` hatte den Wert 0 (`Chkcol` wurde nicht aufgerufen)
 - ↪ der Elektronenstrahl wurde mit 25 MeV aktiviert

Fehlerbehebung: die Variable `Class3` wird nicht inkrementiert

- stattdessen wird `Class3` auf einen Wert > 0 gesetzt



- **Musterbeispiel für schlechte Softwareentwicklung**
 - mangelhafte Qualität des Softwareprodukts
 - Produkt wurde schlampig entworfen und implementiert
 - Entwicklungsdokumentation war praktisch nicht vorhanden
 - kryptische Fehlermeldungen, die häufig auftraten
 - ...
 - mangelhafte Organisation der Softwareentwicklung
 - ein einziger Entwickler für Entwurf, Implementierung und Test
 - praktisch keine Qualitätssicherungsmaßnahmen
 - kein systematisches Vorgehen beim Testen (nur Systemtest)
 - ...
- **Negativbeispiel für den Umgang mit den Geschehnissen**
 - Nutzer wurden nicht umfassend über Vorkommnisse informiert
 - die Operateure glaubten, eine Überdosis könne nicht auftreten
 - Fehler wurden nicht rigoros untersucht und beseitigt
 - was sicherlich mit der mangelhaften Qualität der Software zu tun hat
 - ...



1 Therac-25

2 Weitere berühmte Softwarefehler



- Fehlfunktion einer MIM-104 Patriot Abwehrrakete [1]
 - 25. Februar 1991, Dhahran - Saudi Arabien (während des Irak-Kriegs)
 - eintreffende Scud-Rakete wurde nicht erfasst, 28 Soldaten starben
 - **Ursache:** Rundungsfehler (Konvertierung 0,1 \mapsto Fließkommazahl)
- Stromausfall im Nordosten der USA, 14. August 2003
 - ein lokaler Stromausfall wurde übersehen
 - **Ursache:** Race Condition im Überwachungssystem von GE
- „Smart Ship“ USS Yorktown manövrierunfähig, 21. September 1997
 - ein Besatzungsmitglied tippte direkt eine '0' ein
 - **Ursache:** die folgende „Division durch 0“ verursachte einen Totalabsturz
- Auflistung weiterer berühmter und berüchtigter Softwarefehler
 - <http://de.wikipedia.org/wiki/Programmfehler>
 - http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_software_bugs



- [1] CARLONE, R. ; BLAIR, M. ; OBENSKI, S. ; BRIDICKAS, P. :
Patriot Missile Defense: Software Problems Led to System Failure at Dhahran, Saudi Arabia / United States General Accounting Office.
Washington, D.C. 20548, Febr. 1992 (GAO/IMTEC-92-26). –
Forschungsbericht
- [2] LEVESON, N. ; TURNER, C. :
An investigation of the Therac-25 accidents.
In: *IEEE Computer* 26 (1993), Jul., Nr. 7, S. 18–41.
<http://dx.doi.org/10.1109/MC.1993.274940>. –
DOI 10.1109/MC.1993.274940. –
ISSN 0018–9162

